



재료강도학-강의자료


# 제 1 장 탄 성

한밭대학교 신소재공학과 신기현


# 1.1 응력의 개념

응력 (stress) 의 정의: 단위면적 당 힘의 세기  
응력의 단위 :  $N/m^2 = Pa$  (파스칼)

- 수직응력(Normal stress,  $\sigma$ )  
:면에 법선(normal)으로 작용하는 응력  
(압축응력, 인장응력)
- 전단응력(Shear stress,  $\tau$ )  
:면에 수평(parallel)으로 작용하는 응력




$$\sigma = \frac{F}{A}$$




# 예제 1-1)

지름이 10 mm 인 봉의 축방향으로 4 kN의 힘이 작용할 때 축과 40°를 이루는 면에 작용하는 수직응력과 전단응력을 계산하라.




$$A' = A / \sin \theta$$



# 예제 1-1)


지름이 10 mm 인 봉의 축방향으로 4 kN의 힘이 작용할 때 축과 40°를 이루는 면에 작용하는 수직응력과 전단응력을 계산하라.



$$A' = A / \sin \theta$$


$$F_n = F \sin \theta$$

$$F_s = F \cos \theta$$



# 예제 1-1)

지름이 10 mm 인 봉의 축방향으로 4 kN의 힘이 작용할 때 축과 40°를 이루는 면에 작용하는 수직응력과 전단응력을 계산하라.



$$A' = A / \sin \theta$$

$$F_n = F \sin \theta$$

$$F_s = F \cos \theta$$

$$F = 4,000 \text{ N}$$

$$A = 3.14 \times (0.005 \text{ m})^2$$

$$= 0.0000785 \text{ m}^2$$

$$= 7.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

$$\sigma = \sigma_n = \frac{F_n}{A'} = \frac{F \sin \theta}{A / \sin \theta} = \frac{F}{A} (\sin \theta)^2 = \sigma (\sin \theta)^2$$

$$\tau = \sigma_s = \frac{F_s}{A'} = \frac{F \cos \theta}{A / \sin \theta} = \frac{F}{A} \cos \theta \sin \theta = \sigma \cos \theta \sin \theta$$


## 예제 1-1)

지름이 10 mm 인 봉의 축방향으로 4 kN의 힘이 작용할 때 축과 40°를 이루는 면에 작용하는 수직응력과 전단응력을 계산하라.


$$\begin{aligned}\sigma_n &= \frac{F_n}{A'} = \frac{F \sin \theta}{A / \sin \theta} = \frac{F}{A} (\sin \theta)^2 = \sigma (\sin \theta)^2 & F &= 4,000 \text{ N} \\ & & A &= 3.14 \times (0.005 \text{ m})^2 \\ & & &= 0.0000785 \text{ m}^2 \\ &= \frac{F}{A} (\sin \theta)^2 = \frac{4000 \times (\sin 40^\circ)^2}{0.0000785} \\ &= 21053549.61358139 \dots \text{ N/m}^2 \\ &= 21053549.61 \text{ N/m}^2 \\ &= 2.11 \times 10^7 \text{ N/m}^2 \\ &= 2.11 \times 10^7 \text{ Pa} \\ &= 2.11 \times 10^1 \text{ MPa} \\ &= 21.05 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 21.05 \times 10^6 \text{ Pa} = 21.05 \text{ MPa}\end{aligned}$$



# 이런 상황이라면 ?




$$\sigma_n = \sigma (\sin \theta)^2$$
$$\sigma_s = \sigma \cos \theta \sin \theta$$



$$\sigma_n = ???$$
$$\sigma_s = ???$$

# 1.2 응력텐서

- 외력을 받고 평형을 유지하고 있는 물체 내의 매우 작은 하나의 미소입방체를 고려한다.
- 각 면에 작용하는 응력에는 1개의 수직응력과 2개의 전단응력이 작용



우리가 다루는 것은 '정역학'

- 3개 평면의 응력만 고려 (:: 힘의 평형)
- $\tau_{xy} = \tau_{yx}$  (:: 모멘텀의 평형)
- 6개의 응력성분만 구하면 됨
- 하지만, 대부분 2차원에서 고려하기 때문에 4개 성분 중 3개만 알면 됨.

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

# 1.4 주응력 (Principal stress)

- 응력은 각도  $\theta$ 의 함수

$$\begin{bmatrix} \sigma_{x'} \\ \sigma_{y'} \\ \tau_{x'y'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \sin^2\theta & 2\sin\theta\cos\theta \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -2\sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta & \sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sin 2\theta &= 2\sin\theta\cos\theta \\ \cos 2\theta &= \cos^2\theta - \sin^2\theta \\ \cos^2\theta &= \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \\ \sin^2\theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \end{aligned}$$

$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \sin 2\theta \cdot \tau_{xy}$$


$$\sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \sin 2\theta \cdot \tau_{xy}$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \cos 2\theta \cdot \tau_{xy}$$



## 1.4 주응력 (Principal stress)

- 응력은 각도  $\theta$ 의 함수
- 각도의 변화에 따라 '극댓값' 또는 '극솟값'을 가짐
- **수직응력이 최대 혹은 최소**가 되는 평면 = 주평면 (Principal plane)
- 이때의 수직응력을 주응력이라고 하고, **전단응력은 0**임
- $\theta$ 로 미분하고, 미분값을 0으로 두면,




$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)}$$


# 1.4 주응력 (Principal stress)

$$\begin{aligned}
 \sigma_{x'} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \sin 2\theta \cdot \tau_{xy} & \tan 2\theta_p &= \frac{2\tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)} \\
 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \sin 2\theta \cdot \tau_{xy} \\
 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \frac{(\sigma_x - \sigma_y)/2}{\pm \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + \tau_{xy}^2}} + \frac{\tau_{xy}}{\pm \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + \tau_{xy}^2}} \cdot \tau_{xy} \\
 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{\pm \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + \tau_{xy}^2}} + \frac{1}{\pm \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + \tau_{xy}^2}} \cdot \tau_{xy}^2 \\
 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \left(\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2\right) \cdot \frac{1}{\pm \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + \tau_{xy}^2}} \\
 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}
 \end{aligned}$$



# 1.5 최대전단응력

- 최대전단응력 = 전단응력에 대하여 위와 유사하게 계산




$$\tau_{max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tan 2\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

## 예제 1-3

$x_1x_2$ 면의 응력상태가 다음과 같다.  $x_1x_2$ 면에서의 주응력의 크기와 방향을 결정하라.

$$\sigma = \begin{bmatrix} 20 & -4 \\ -4 & -15 \end{bmatrix}$$



$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

## 예제 1-3

$x_1x_2$ 면의 응력상태가 다음과 같다.  $x_1x_2$ 면에서의 주응력의 크기와 방향을 결정하라.

$$\begin{aligned}\sigma_p &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} & \sigma &= \begin{bmatrix} 20 & -4 \\ -4 & -15 \end{bmatrix} \\ &= \frac{20 + (-15)}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{20 - (-15)}{2}\right)^2 + (-4)^2} \\ &= 2.5 \pm \sqrt{322.25} = 2.5 \pm 17.9513230 \dots\end{aligned}$$

$$\sigma_1 = 20.45 \quad \text{and} \quad \sigma_2 = -15.45$$


$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2 \times (-4)}{20 - (-15)} = -0.22857 \dots$$

$$2\theta_p = -12.87492377^\circ \quad \theta_p = -6.44^\circ \text{ and } 83.56^\circ$$



## 1.6 2차원의 Mohr 원

- 이렇게 각도에 따라서 수직응력과 전단응력이 변화한다면 그림을 그릴 수 있지 않을까 ?



$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \sin 2\theta \cdot \tau_{xy}$$


$$\sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \sin 2\theta \cdot \tau_{xy}$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \cos 2\theta \cdot \tau_{xy}$$

# 1.6 2차원의 Mohr 원

기본적인 룰

1. 수직응력은 가로축에, 인장응력은 (+), 압축응력은 (-) 로 표현
2. 전단응력은 세로축에, 시계방향 회전은 (+), 반시계방향 회전은 (-) 로 표현  
(앞에서 얘기한 응력의 부호와는 다른 내용, 혼동하지 말것)
3. Mohr 원에서의 각은 실제각의 2배



$$C = \left[ \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{2}, 0 \right]$$



$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$



# 예제 1-7


예제 1-3의 응력상태를 Mohr 원으로 나타내라.

$$\sigma = \begin{bmatrix} 20 & -4 \\ -4 & -15 \end{bmatrix}$$




# 1.11 변형률의 개념

- 수직변형률 ( $\epsilon$ )
  - 아래와 같이 시편에 힘을 가하여 길이의 변화가 일어났을 때 변형률




$$\epsilon = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

- 전단변형률 ( $\gamma$ )
  - 길이변화 뿐만 아니라 **각의 변화도** 일어날 수 있음.
  - 전단응력을 받아 형성된 전단변형률은 다음과 같이 정의.







$$\gamma = \frac{a}{h} = \tan \theta \cong \theta$$



# 1.12 물체 내의 한점에서의 변형을

- 변위 (displacement)
  - 힘의 작용으로 야기된 물체의 변형거동을 정량적으로 표현
  - 변위의 종류



# 1.12 물체 내의 한점에서의 변형률

- 변형률텐서 역시 응력텐서와 거의 유사

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \longrightarrow \varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \varepsilon_{yy} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

- 변형률 역시 각도에 따라 값이 변화함.

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{x'} \\ \varepsilon_{y'} \\ \gamma_{x'y'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \sin^2\theta & \sin\theta\cos\theta \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -\sin\theta\cos\theta \\ -2\sin\theta\cos\theta & 2\sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon_{x'} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\theta + \sin 2\theta \cdot \frac{\gamma_{xy}}{2}$$

$$\varepsilon_{y'} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} - \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\theta - \sin 2\theta \cdot \frac{\gamma_{xy}}{2}$$

$$\gamma_{x'y'} = -(\varepsilon_x - \varepsilon_y) \sin 2\theta + \cos 2\theta \cdot \gamma_{xy}$$



## 1.13 주변형률

- 물체의 각도 변화에 따라 변형률이 변화
- 변형률이 최대 혹은 최소가 되는 각도( $\theta_p$ )에서의 평면 : 주평면
- 주평면에서의 변형률을 주변형률, 이때의 전단변형률은 0

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}$$

## 1.13 주변형률

- 최대전단변형률
  - 주변형률과 동일한 방식으로 계산

$$\gamma_{max} = \pm 2 \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$


$$\tan 2\theta_s = -\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{\gamma_{xy}}$$

## 1.15 탄성영역에서의 응력-변형률 관계

- 탄성영역에서 x축 방향으로 인장이 일어날 경우, 다음의 관계가 성립

$$\sigma_{xx} = E \varepsilon_{xx}$$

- E: 탄성계수, Young 계수, Young's Modulus,
- x축 방향과 수직인 y, z 축방향으로는 수축이 일어남. (일반적인 경우)
- 이때의 **인장방향의 변형률과 수직방향의 변형률의 비**  
= **Poisson 비 ( $\nu$ )**, 금속의 경우 대부분 0.33 정도



$$\nu = -\frac{\varepsilon_{yy}}{\varepsilon_{xx}} = -\frac{\varepsilon_{zz}}{\varepsilon_{xx}}$$

$$\varepsilon_{yy} = -\nu \varepsilon_{xx} = -\frac{\nu \sigma_{xx}}{E}$$

$$\varepsilon_{zz} = -\nu \varepsilon_{xx} = -\frac{\nu \sigma_{xx}}{E}$$

# 1.15 탄성영역에서의 응력-변형률 관계

- 변형률 (응력) - 응력 (변형률) 의 관계

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} \sigma_x - \frac{\nu}{E} \sigma_y - \frac{\nu}{E} \sigma_z$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} \sigma_y - \frac{\nu}{E} \sigma_x - \frac{\nu}{E} \sigma_z$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} \sigma_z - \frac{\nu}{E} \sigma_x - \frac{\nu}{E} \sigma_y$$



$$\sigma_x = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} [(1-\nu)\varepsilon_x + \nu(\varepsilon_y + \varepsilon_z)]$$

$$\sigma_y = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} [(1-\nu)\varepsilon_y + \nu(\varepsilon_z + \varepsilon_x)]$$

$$\sigma_z = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} [(1-\nu)\varepsilon_z + \nu(\varepsilon_x + \varepsilon_y)]$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} = \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{xy}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} = \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{yz}$$

$$\gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G} = \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{zx}$$



$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xy}$$

$$\tau_{yz} = G\gamma_{yz} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{yz}$$

$$\tau_{zx} = G\gamma_{zx} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{zx}$$



# 1.15 탄성영역에서의 응력-변형률 관계

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (1-2\nu)/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & (1-2\nu)/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (1-2\nu)/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix}$$



## 예제 1-10

구리 ( $E = 123 \text{ GPa} = 12.3 \times 10^4 \text{ MPa}$ ,  $\nu = 0.34$ )가  $\sigma_{xx} = 20 \text{ MPa}$   
 $\sigma_{yy} = -15 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_{xy} = -4 \text{ MPa}$  의 응력 상태에 있다면,  $xy$ 면에서의  
주변형률과 최대전단변형률을 계산하라.

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E} \sigma_{xx} - \frac{\nu}{E} \sigma_{yy} \quad \varepsilon_{yy} = \frac{1}{E} \sigma_{yy} - \frac{\nu}{E} \sigma_{xx} \quad \gamma_{xy} = \frac{2(1 + \nu)}{E} \tau_{xy}$$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{12.3 \times 10^4} \times (20) - \frac{0.34}{12.3 \times 10^4} \times (-15) = 2.04 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1}{12.3 \times 10^4} \times (-15) - \frac{0.34}{12.3 \times 10^4} \times (20) = -1.77 \times 10^{-4}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{2(1 + 0.34)}{12.3 \times 10^4} \times (-4) = -8.72 \times 10^{-5}$$



# 예제 1-10

구리 ( $E = 123 \text{ GPa} = 12.3 \times 10^4 \text{ MPa}$ ,  $\nu = 0.34$ )가  $\sigma_{xx} = 20 \text{ MPa}$   
 $\sigma_{yy} = -15 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_{xy} = -4 \text{ MPa}$  의 응력 상태에 있다면,  $xy$ 면에서의  
주변형률과 최대전단변형률을 계산하라.

$$\varepsilon_{xx} = 2.04 \times 10^{-4} \quad \varepsilon_{yy} = -1.77 \times 10^{-4} \quad \gamma_{xy} = -8.72 \times 10^{-5}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_p &= \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{2.04 \times 10^{-4} + (-1.77 \times 10^{-4})}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2.04 \times 10^{-4} - (-1.77 \times 10^{-4})}{2}\right)^2 + \left(\frac{-8.72 \times 10^{-5}}{2}\right)^2} \\ &= 1.35 \times 10^{-5} \pm \sqrt{3.63 \times 10^{-8} + 1.90 \times 10^{-9}} \\ &= 1.35 \times 10^{-5} \pm 1.95 \times 10^{-4} = 2.09 \times 10^{-4} \quad \text{or} \quad -1.82 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\gamma_{max} = 2 \times \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} = 3.90 \times 10^{-4}$$




# 1.16 표면의 응력과 변형률의 측정방법

- 응력은 실제로 측정하기 어려움
- 주로 변형률을 측정하려 응력을 계산
- 변형률 게이지 (Strain gauge) 주로 사용


재료의 변형에 따라서 변형률 게이지의 금속선 패턴의 두께가 달라지고, 저항이 달라짐 이를 기반으로 변형률을 정확하게 측정

3개의 strain 게이지를 활용하여  $\epsilon_{xx}$ ,  $\epsilon_{yy}$ ,  $\tau_{xy}$  를 모두 측정 가능 (미지수 3개, 방정식 3개)



## 1.16 표면의 응력과 변형률의 측정방법

$$\varepsilon(\theta) = \cos^2\theta \cdot \varepsilon_x + \sin^2\theta \cdot \varepsilon_y + \sin\theta\cos\theta \cdot \gamma_{xy}$$




$$\varepsilon_a = \cos^2\theta_a \cdot \varepsilon_x + \sin^2\theta_a \cdot \varepsilon_y + \sin\theta_a\cos\theta_a \cdot \gamma_{xy}$$

$$\varepsilon_b = \cos^2\theta_b \cdot \varepsilon_x + \sin^2\theta_b \cdot \varepsilon_y + \sin\theta_b\cos\theta_b \cdot \gamma_{xy}$$

$$\varepsilon_c = \cos^2\theta_c \cdot \varepsilon_x + \sin^2\theta_c \cdot \varepsilon_y + \sin\theta_c\cos\theta_c \cdot \gamma_{xy}$$

# 예제)

세 개의 변형률 게이지가 재료 표면위에서 수평으로 부터 시계 반대 방향으로 0, 30, 60도의 각도로 각각 놓여져 있다. 각 게이지로 부터 측정된 변형률의 값이  $\varepsilon_a = 10 \times 10^{-6}$ ,  $\varepsilon_b = 20 \times 10^{-6}$ ,  $\varepsilon_c = 30 \times 10^{-6}$ 였다면 이때의 변형률을 구하고, Mohr 원을 이용하여 주 변형률의 크기와 방향을 구하라.



$$\varepsilon_a = \cos^2 \theta_a \cdot \varepsilon_x + \sin^2 \theta_a \cdot \varepsilon_y + \sin \theta_a \cos \theta_a \cdot \gamma_{xy}$$

$$\varepsilon_b = \cos^2 \theta_b \cdot \varepsilon_x + \sin^2 \theta_b \cdot \varepsilon_y + \sin \theta_b \cos \theta_b \cdot \gamma_{xy}$$

$$\varepsilon_c = \cos^2 \theta_c \cdot \varepsilon_x + \sin^2 \theta_c \cdot \varepsilon_y + \sin \theta_c \cos \theta_c \cdot \gamma_{xy}$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_x \cos^2 0^\circ + \varepsilon_y \sin^2 0^\circ + \gamma_{xy} \sin 0^\circ \cos 0^\circ = 10 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_b = \varepsilon_x \cos^2 30^\circ + \varepsilon_y \sin^2 30^\circ + \gamma_{xy} \sin 30^\circ \cos 30^\circ = 20 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_c = \varepsilon_x \cos^2 60^\circ + \varepsilon_y \sin^2 60^\circ + \gamma_{xy} \sin 60^\circ \cos 60^\circ = 30 \times 10^{-6}$$

~~$$\varepsilon_a = \varepsilon_x + \varepsilon_y \sin^2 0^\circ + \gamma_{xy} \sin 0^\circ \cos 0^\circ = 10 \times 10^{-6}$$~~

$$\varepsilon_b = \varepsilon_x (3/4) + \varepsilon_y (1/4) + \gamma_{xy} (\sqrt{3}/4) = 20 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_c = \varepsilon_x (1/4) + \varepsilon_y (3/4) + \gamma_{xy} (\sqrt{3}/4) = 30 \times 10^{-6}$$



# 예제)

$$\varepsilon_b = 10 \times 10^{-6} \times (3/4) + \varepsilon_y (1/4) + \gamma_{xy} (\sqrt{3}/4) = 20 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_x = 10 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_c = 10 \times 10^{-6} \times (1/4) + \varepsilon_y (3/4) + \gamma_{xy} (\sqrt{3}/4) = 30 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_b = 10 \times 10^{-6} \times (3/4) + \varepsilon_y (1/4) + \gamma_{xy} (\sqrt{3}/4) = 20 \times 10^{-6}$$

$$30 \times 10^{-6} + \varepsilon_y + \gamma_{xy} (\sqrt{3}) = 80 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_y = 50 \times 10^{-6} - \gamma_{xy} (\sqrt{3})$$

$$\varepsilon_c = 10 \times 10^{-6} + \varepsilon_y (3) + \gamma_{xy} (\sqrt{3}) = 120 \times 10^{-6} \quad \leftarrow \varepsilon_y = 50 \times 10^{-6} - \gamma_{xy} (\sqrt{3})$$

$$10 \times 10^{-6} + 150 \times 10^{-6} - \gamma_{xy} (3\sqrt{3}) + \gamma_{xy} (\sqrt{3}) = 120 \times 10^{-6}$$

$$\gamma_{xy} (2\sqrt{3}) = 40 \times 10^{-6}$$

$$\gamma_{xy} = 11.54700538 \dots \times 10^{-6} = 11.55 \times 10^{-6} \quad \gamma_{xy} = 11.55 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_y = 50 \times 10^{-6} - \gamma_{xy} (\sqrt{3})$$

$$= 29.99481 \times 10^{-6} = 29.99 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_y = 29.99 \times 10^{-6}$$



# 예제)


$$\varepsilon_x = 10 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_y = 29.99 \times 10^{-6}$$

$$\gamma_{xy} = 11.55 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_1 = C + R, \varepsilon_2 = C - R$$

$$C = \frac{(\varepsilon_x + \varepsilon_y)}{2} \quad R = \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$



$$C = \frac{(\varepsilon_x + \varepsilon_y)}{2} = \frac{39.99}{2} = 20.00$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{-19.99}{2}\right)^2 + (5.78)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{-19.99}{2}\right)^2 + (5.78)^2}$$

$$= 11.5456926 \dots = 11.55$$

